

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月6日 13時50分 天候: 曇り
測定者	ウツエバルブサービス㈱/青木貴光	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ダスト ☐ ガレキ
作業場所	福島県双葉郡富岡町 大曾 蛇谷須 170-20番地付近道路	測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	ホットスポット詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所

拡大
⇒


2. 測定場所状況写真



件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 3月6日
撮影時刻	13:50
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 大曾 蛇谷須 170-20番地付近
撮影者	青木 貴光

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定結果



測定点No.	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
	1m	1cm
①	0.55	0.45
②	0.64	0.45
③	0.93	1.93
④	0.52	0.32
⑤	0.52	0.48
※	1.16	11.3

× : 測定点
①～⑤ : 測定点No.
※ : 表面線量率最大地点

4. 表面線量率最大地点測定時状況写真



測定の結果、表面線量率最大地点が11.3 $\mu\text{Sv/h}$ (地上高1m1.16 $\mu\text{Sv/h}$)と高くなっており、この影響により歩道の空間線量率が高くなっていた。

地点②

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月8日 14時10分 天候: 曇り
測定者	ウツエバルブサービス株式会社/青木貴光	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ガス ☐ ガレキ
作業場所	福島県双葉郡富岡町 本岡清水前53番地付近道路	測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	ホットスポット詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 3月8日
撮影時間	14:10
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 本岡 清水前 53番地付近
撮影者	青木 貴光

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定結果



4. 表面線量率最大地点測定時状況写真



測定の結果、表面線量率最大地点が1.49μSv/h(地上高1m1.28μSv/h)と高いため、歩行路の空間線量率が高くなっていた。また、雑木林の土壌表面線量率が全体的に高くなっており、雑木林空地に接する歩行路は空間線量率が上昇していた。

地点③ (1/2)

サーベイ記録 (1/4)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月9日 11時30分 天候: 晴れ
測定者	ウツエバルブサービス株式会社/青木貴光	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ガスト ☐ ガレ外
作業場所	福島県双葉郡富岡町 夜ノ森1丁目駅北側道路	測定器	TCS-172B(202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	ホットスポット詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



夜ノ森1丁目駅北側①道路測定箇所
サーベイ記録(2/4)参照



夜ノ森1丁目駅北側②道路付近測定箇所
サーベイ記録(3/4)参照

2. 測定場所状況写真




作業名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
実施日	2020年 3月9日
実施時間	11:30
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 夜ノ森1丁目駅北側道路付近
撮影者	青木 貴光

サーベイ記録 (2/4)

3. 線量率測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

夜ノ森1丁目駅北側①道路付近




地点③ (2/2)

サーベイ記録 (3/4)

夜ノ森1丁目駅北側②道路付近

単位: $\mu\text{Sv/h}$



夜ノ森1丁目駅北側②道路付近

サーベイ記録 (4/4)

4. 表面線量率最大地点測定時状況写真



1m

1cm

測定の結果、アスファルト表面及び周辺土壌の表面線量率[最大値3.30 $\mu\text{Sv/h}$ (地上高1m1.80 $\mu\text{Sv/h}$)]が広範囲で高く、歩道の空間線量率が上昇していた。

地点④

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月6日 14時46分 天候: 曇
		測定者	ウツエバルブサービス㈱/青木貴光
作業場所	福島県双葉郡富岡町 本岡 王塚 645番地付近道路	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミ ☐ ガスト ☐ ガイレ外
		測定器	TCS-172B(202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	ホットスポット詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 3月6日
撮影時間	14:46
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 本岡 王塚 645番地付近
測定者	青木 貴光

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定結果



4. 表面線量率最大地点測定時状況写真



測定の結果、土壌の最大表面線量率が10.7 μ Sv/h(地上高1m1.31 μ Sv/h)と高く、この影響により歩行路の空間線量率が高くなっていた。

地点⑤

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年2月27日 15時05分 天候: 晴
測定者	ウツエバルブサービス株式会社 吉野 亜輝	測定項目	☒ 総量率 ☐ スミ ☐ ダスト ☐ ガレキ
作業場所	福島県双葉郡富岡町 フローラメモリアルホール富岡付近道路沿い	測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	フローラメモリアルホール富岡付近道路沿いの詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 総量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



作業名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 2月 27日
撮影時間	15:05
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ フローラメモリアルホール富岡付近道路沿い
測定者	吉野 亜輝

サーベイ記録 (2/2)



4. 総量率測定結果

測定点No.	総量率(μSv/h)		測定点No.	総量率(μSv/h)		測定点No.	総量率(μSv/h)		測定点No.	総量率(μSv/h)	
	1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm
①	1.56	3.08	⑧	0.69	0.68	⑮	1.98	3.58	㉓	0.33	0.29
②	2.48	3.98	⑨	0.72	0.83	⑯	0.86	0.95	㉔	0.30	0.29
③	2.28	2.49	⑩	0.40	0.29	⑰	0.50	0.40	㉕	0.32	0.29
④	1.30	1.86	⑪	1.35	1.61	⑱	0.44	0.34	㉖	0.27	0.25
⑤	2.37	5.21	⑫	2.56	3.49	㉒	0.33	0.29	㉗	0.28	0.32
⑥	2.36	2.76	⑬	2.43	2.47	㉔	0.52	0.42	㉘	0.28	0.24
⑦	0.97	0.91	⑭	1.26	1.64	㉕	0.50	0.40	㉙	0.26	0.24
						㉖	0.27	0.26	※1	1.96	5.34

5. 表面総量率最大地点測定時状況写真



詳細サーベイの結果、測定点※1及びその付近の土の表面総量率と、雑木林全体の空間総量率が高くなっており、その影響により歩道の空間総量率が上昇している。

地点⑥

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月11日 13時50分 天候: 晴
		測定者	ウツエバルブサービス株/宇藤 則綱
作業場所	福島県双葉郡富岡町 小浜地区ホテル蓮人館北側道路	測定項目	☒ 線量率 ☐ スEP ☐ ガスト ☐ ガイレク
		測定器	TCS-172B(202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	小浜地区ホテル蓮人館北側道路の詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒



2. 測定場所状況写真




サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定箇所

※: 表面線量率最大地点

①~②②: 測定点No.



4. 線量率測定結果

測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)	
	1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm
①	0.77	0.64	⑦	1.62	2.19	⑬	1.14	0.39	⑲	1.06	1.95
②	0.76	0.66	⑧	1.60	1.90	⑭	1.15	0.30	⑳	1.49	2.15
③	0.71	0.44	⑨	1.49	2.69	⑮	1.07	0.36	㉑	1.45	1.91
④	0.75	0.53	⑩	1.38	1.48	⑯	0.92	0.24	㉒	1.46	2.21
⑤	0.75	0.44	⑪	1.37	1.71	⑰	1.65	2.91	※1	1.40	3.05
⑥	0.92	0.64	⑫	1.60	2.16	⑱	1.94	1.42			

5. 表面線量率最大地点測定時状況写真



1m



1cm

測定の結果、土壌の表面線量率最大地点が3.05 μSv/h(地上高1m1.40 μSv/h)と高いため、歩行路の空間線量率が高くなっていた。また雑木林の土壌の表面線量率は全体的に高く、雑木林に接する歩行路も空間線量率が上昇していた。

地点⑦

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月11日 15時30分 天候: 晴
		測定者	ウツエパルサービス㈱/宇藤 則綱
福島県双葉郡富岡町 上本町地区361-1番地付近道路		測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ガスト ☐ デイル外
		測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	上本町地区361-1番地付近道路の詳細サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 3月11日
撮影時間	15:30
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 上本町地区361-1番地付近道路
測定者	宇藤 則綱

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定箇所



4. 線量率測定結果

測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)	
	1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm
①	0.35	0.30	④	0.36	0.29	⑦	0.85	2.40	⑩	1.00	1.07
②	0.37	0.23	⑤	0.38	0.29	⑧	1.01	1.33	⑪	1.08	1.11
③	0.32	0.19	⑥	0.81	1.79	⑨	0.60	0.83	※1	1.03	4.70

5. 表面線量率最大地点測定時状況写真



1m

1cm

測定の結果、土壌の表面線量率最大地点が4.70 μSv/h(地上高1m1.03 μSv/h)と高いため歩行路の空間線量率が高くなっていた。

地点⑧

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月8日 15時20分 天候: 曇り
測定者	ウツエパルプサービス㈱/青木貴光	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ガスト ☐ ガレ外
作業場所	福島県双葉郡富岡町 本岡 上本町 391番地付近道路	測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	ホットスポット詳細確認サーベイ		
防護装備	☒ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☒ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 3月8日
撮影時間	15:20
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 本岡 上本町 391番地付近
測定者	青木 貴光

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定結果



測定点No.	線量率(μSv/h)	
	1m	1cm
①	0.87	0.55
②	0.95	0.63
③	1.17	0.78
④	1.04	0.78
⑤	0.92	0.70
⑥	1.01	0.68
⑦	1.02	0.75
⑧	1.00	0.68
⑨	0.88	0.65
⑩	1.00	0.67
⑪	1.02	0.71
⑫	0.89	0.68
⑬	0.85	0.64
⑭	0.65	0.62
⑮	1.20	1.56
⑯	1.31	2.30
⑰	1.28	2.34
⑱	1.35	2.30
※	1.45	4.30

4. 表面線量率最大地点測定時状況写真



測定の結果、土壌の最大表面線量率が4.30 μSv/h(地上高1m1.45 μSv/h)と高くなっていた。
また、雑木林の土壌の表面線量率が全体的に高いため歩行路の空間線量率が広範囲にわたり上昇していた。

地点⑨

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年3月11日 14時40分 天候: 晴
		測定者	ウツエパルプサービス㈱/宇藤 則綱
作業場所	福島県双葉郡富岡町 宝泉寺東側付近道路	測定項目	☒ 線量率 ☐ スミア ☐ ガス ☐ ガイ外
		測定器	TCS-172B (202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	宝泉寺東側付近道路の詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



作 名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年 月 日	2020年 3月11日
撮影時間	14:40
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 宝泉寺東側付近道路
測定者	宇藤 則綱

サーベイ記録 (2/2)



4. 線量率測定結果

測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)		測定点No.	線量率(μSv/h)	
	1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm
①	2.17	11.0	⑦	1.02	1.22	⑬	0.32	0.34
②	0.64	1.22	⑧	0.71	1.02	⑭	0.44	0.31
③	0.52	0.74	⑨	0.58	1.00	⑮	0.60	0.38
④	1.58	4.50	⑩	0.89	1.12	⑯	0.42	0.36
⑤	0.86	2.05	⑪	0.77	1.08	⑰	2.12	2.5
⑥	0.80	1.70	⑫	0.84	1.09	※1	3.30	22.0

5. 表面線量率最大地点測定時状況写真



測定の結果、土壌の表面線量率が最大22.0 μSv/h(地上高1m3.30 μSv/h)と高いため歩行路の空間線量率が高くなっていた。

地点⑩

サーベイ記録 (1/2)

作業件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託	測定日時	令和2年2月13日 10時00分 天候: 曇
測定者	ウツエバルブサービス㈱/茂木 崇伺	測定項目	☒ 線量率 ☐ スス ☐ ダスト ☐ ガイレク
作業場所	福島県双葉郡富岡町 合同庁舎入口交差点	測定器	TCS-172B(202K5478)
区分	環境確認		
(内容)	合同庁舎入口交差点の詳細確認サーベイ		
防護装備	☐ サージカルマスク ☐ Vフレックスマス ☐ 専用作業服 ☐ 手袋 ☐ ゴム手袋		

1. 線量率測定場所



拡大
⇒




2. 測定場所状況写真



件名	富岡町内歩道等モニタリング業務委託
年月日	2020年 2月 13日
撮影時刻	10:00
撮影内容	ホットスポット詳細サーベイ 合同庁舎入口交差点
測定者	茂木 崇伺

サーベイ記録 (2/2)

3. 線量率測定箇所



4. 線量率測定結果

測定点No.	線量率($\mu\text{Sv/h}$)		測定点No.	線量率($\mu\text{Sv/h}$)		測定点No.	線量率($\mu\text{Sv/h}$)		測定点No.	線量率($\mu\text{Sv/h}$)	
	1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm		1m	1cm
①	0.45	0.25	⑦	0.49	4.09	⑬	1.20	1.51	⑲	0.38	0.31
②	0.74	0.35	⑧	0.93	1.60	⑭	1.35	2.36	⑳	0.51	0.37
③	1.15	0.45	⑨	0.90	1.36	⑮	1.12	1.10	㉑	0.59	0.40
④	1.05	0.52	⑩	0.81	1.05	⑯	1.11	1.85	㉒	0.36	0.27
⑤	0.59	0.25	⑪	2.84	3.50	⑰	1.00	0.80	※1	1.94	6.60
⑥	0.58	1.64	⑫	1.86	2.97	⑱	0.86	0.54			

5. 表面線量率最大地点測定時状況写真



1m



1cm

測定の結果、土壌の最大表面線量率が6.60 $\mu\text{Sv/h}$ (地上高1m1.94 $\mu\text{Sv/h}$)と高いため、歩道の空間線量率が高くなっていた。