

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査結果（富岡町）

双葉地方水道企業団では、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故による水道水への不安解消を目的に、ご家庭の蛇口での放射性物質モニタリング検査を実施しています。

その結果について地区ごとに集計したものを公表します。

- * 測定機関 : 常磐開発株式会社
- * 使用機器 : ゲルマニウム半導体検出器
- * 測定方法 : 水道水等の放射能測定マニュアル（厚生労働省）
- * 検出限界値 : 1 Bq/kg未満

《平成28年10月検査分》

大字	検体数	検査結果						採取日
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
大菅	1	-	1	-	1	-	1	H28.10.4
上郡山	16	-	16	-	16	-	16	H28.9.30・10.4・12・17・20・27
上手岡	5	-	5	-	5	-	5	H28.9.30・10.12・20
毛萱	-	-	-	-	-	-	-	-
(大字)小浜	5	-	5	-	5	-	5	H28.9.30・10.20・27
小浜	-	-	-	-	-	-	-	-
下郡山	3	-	3	-	3	-	3	H28.9.30・10.27
中央1・2丁目	3	-	3	-	3	-	3	H28.9.30・10.12
仏浜	6	-	6	-	6	-	6	H28.10.4・12・27
本岡	13	-	13	-	13	-	13	H28.9.30・10.4・12・17・20
本町1・2丁目	-	-	-	-	-	-	-	-
夜の森南 3・4・5丁目	2	-	2	-	2	-	2	H28.10.4・17
計	54	-	54	-	54	-	54	

《全期間の合計》

大字	検体数	検査結果						備考
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
大菅	1	-	1	-	1	-	1	-
上郡山	20	-	20	-	20	-	20	-
上手岡	8	-	8	-	8	-	8	-
毛萱	-	-	-	-	-	-	-	-
(大字)小浜	10	-	10	-	10	-	10	-
小浜	-	-	-	-	-	-	-	-
下郡山	3	-	3	-	3	-	3	-
中央1・2丁目	3	-	3	-	3	-	3	-
仏浜	6	-	6	-	6	-	6	-
本岡	15	-	15	-	15	-	15	-
本町1・2丁目	1	-	1	-	1	-	1	-
夜の森南 3・4・5丁目	3	-	3	-	3	-	3	-
計	70	-	70	-	70	-	70	

* 検出限界値1Bq/kg未満である場合には、『不検出』としています。