

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査結果（富岡町）

平成28年度双葉地方水道企業団では、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故による水道水への不安解消を目的に、ご家庭の蛇口での放射性物質モニタリング検査を実施しました。

その結果について地区ごとに集計したものを公表します。

- * 測定機関 : 常磐開発株式会社
- * 使用機器 : ゲルマニウム半導体検出器
- * 測定方法 : 水道水等の放射能測定マニュアル（厚生労働省）
- * 検出限界値 : 1 Bq/kg未満

《平成29年3月検査分》

大字	検体数	検査結果						採取日
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
大菅	-	-	-	-	-	-	-	-
上郡山	2	-	2	-	2	-	2	H29.3.15
上手岡	-	-	-	-	-	-	-	-
毛萱	-	-	-	-	-	-	-	-
(大字)小浜	1	-	1	-	1	-	1	H29.3.15
小浜	-	-	-	-	-	-	-	-
下郡山	-	-	-	-	-	-	-	-
中央1・2丁目	-	-	-	-	-	-	-	-
仏浜	-	-	-	-	-	-	-	-
本岡	1	-	1	-	1	-	1	H29.3.15
本町1・2丁目	1	-	1	-	1	-	1	H29.3.15
夜の森南 3・4・5丁目	-	-	-	-	-	-	-	-
計	5	-	5	-	5	-	5	

《全期間の合計》

大字	検体数	検査結果						備考
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
大菅	1	-	1	-	1	-	1	-
上郡山	28	-	28	-	28	-	28	-
上手岡	16	-	16	-	16	-	16	-
毛萱	-	-	-	-	-	-	-	-
(大字)小浜	15	-	15	-	15	-	15	-
小浜	2	-	2	-	2	-	2	-
下郡山	5	-	5	-	5	-	5	-
中央1・2丁目	6	-	6	-	6	-	6	-
仏浜	10	-	10	-	10	-	10	-
本岡	23	-	23	-	23	-	23	-
本町1・2丁目	3	-	3	-	3	-	3	-
夜の森南 3・4・5丁目	4	-	4	-	4	-	4	-
計	113	-	113	-	113	-	113	

* 検出限界値1Bq/kg未満である場合には、『不検出』としています。