

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査結果

昨年度に引き続き、双葉地方水道企業団では東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故による水道水への不安解消を目的に、ご家庭の蛇口での放射性物質モニタリング検査を実施してます。

その結果について地区ごとに集計したものを公表します。(10/31までの合計)

*測定機関 : (株)江東微生物研究所

*使用機器 : ゲルマニウム半導体検出器

*測定方法 : 水道水等の放射能測定マニュアル(厚生労働省)

*検出限界値 : 1 Bq/kg未満

【広野町】

大字	検体数	検査結果						備考
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
折木	1	-	1	-	1	-	1	
上浅見川	1	-	1	-	1	-	1	
上北迫	1	-	1	-	1	-	1	
広洋台	3	-	3	-	3	-	3	
下浅見川	-	-	-	-	-	-	-	
下北迫	6	-	6	-	6	-	6	
中央台	2	-	2	-	2	-	2	
夕筋	-	-	-	-	-	-	-	
計	14	-	14	-	14	-	14	

【榎葉町】

大字	検体数	検査結果						備考
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
井出	12	-	12	-	12	-	12	
大谷	1	-	1	-	1	-	1	
上小塙	3	-	3	-	3	-	3	
上繁岡	6	-	6	-	6	-	6	
北田	4	-	4	-	4	-	4	
下小塙	4	-	4	-	4	-	4	
下繁岡	1	-	1	-	1	-	1	
波倉	-	-	-	-	-	-	-	
前原	1	-	1	-	1	-	1	
山田岡	6	-	6	-	6	-	6	
山田浜	-	-	-	-	-	-	-	
計	38	-	38	-	38	-	38	

【富岡町】

大字	検体数	検査結果						備考
		ヨウ素131		セシウム134		セシウム137		
		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	
大菅	2	-	2	-	2	-	2	
上郡山	2	-	2	-	2	-	2	
上手岡	4	-	4	-	4	-	4	
毛萱	-	-	-	-	-	-	-	
(大字)小浜	2	-	2	-	2	-	2	
小浜	5	-	5	-	5	-	5	
下郡山	-	-	-	-	-	-	-	
中央1・2丁目	2	-	2	-	2	-	2	
仏浜	1	-	1	-	1	-	1	
本岡	7	-	7	-	7	-	7	
本町1・2丁目	-	-	-	-	-	-	-	
夜の森南	-	-	-	-	-	-	-	
3・4・5丁目	-	-	-	-	-	-	-	
計	25	-	25	-	25	-	25	

* 検出限界値1Bq/kg未満である場合には、『不検出』としています。